

【発行元】

東野建設工業株式会社
〒020-0807
岩手県盛岡市加賀野2-8-15
TEL : 019-623-5575
FAX : 019-623-5576

月刊「工場・倉庫通信」を発行する「ハコボン建築」は、東野建設工業が運営する工場・倉庫建築ブランドです。工場・倉庫オーナー様の出店計画から操業後のメンテナンスまでトータルサポートをお約束します。東野建設工業の創業87年の実績に甘んじず、お客様のご要望に真摯に向き合い、“低価格・短工期・高品質”な工場・倉庫建築を実現します。毎月、業界の最新情報や成功事例をお届けします。業界全般の最新情報や経営に関する情報などリクエストも大歓迎です。今後とも、「ハコボン建築」を宜しくお願いいたします！

工場・倉庫の雨漏り防水対策のすすめ

このようなお困りごとありませんか？

- ☑ 「毎年雨漏りして、困っている・・・」
- ☑ 「雨漏りがどこからしているか、わからない・・・」
- ☑ 「雨漏りを直しても、すぐ違う場所から雨漏りする・・・」
- ☑ 「防水シート、防水塗装が劣化してはがれてきた・・・」
- ☑ 「全面補修はコストが高い・・・いい方法はないのか？」



本記事では、工場などの雨漏りの防水対策についてご紹介します。

工場や倉庫の雨漏りは、業務に大きな支障をきたす可能性があります。機械の故障や製品の損傷、さらには作業環境の悪化を招くこともあります。

この場合、適切な防水塗装を施すことで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。

工場や倉庫の雨漏りで困っている方、リフォームを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

雨漏りの原因と対策

工場や倉庫で発生する雨漏りの原因はさまざまです。屋根材の劣化や施工不良、排水設備の不備などが主な原因です。

具体例として、屋根のひび割れや防水シートの劣化が挙げられます。防水塗装には、ウレタン防水やシート防水、塗膜防水などがあります。

それぞれの特徴を理解し、適切な方法を選ぶことが重要です。例えば、ウレタン防水は弾力性があり、シート防水は耐久性に優れています。

