

【発行元】

東野建設工業株式会社
〒020-0807
岩手県盛岡市加賀野2-8-15
TEL : 019-623-5575
FAX : 019-623-5576

月刊「工場・倉庫通信」を発行する「ハコボン建築」は、東野建設工業が運営する工場・倉庫建築ブランドです。工場・倉庫オーナー様の出店計画から操業後のメンテナンスまでトータルサポートをお約束します。東野建設工業の創業87年の実績に甘んじず、お客様のご要望に真摯に向き合い、“低価格・短工期・高品質”な工場・倉庫建築を実現します。毎月、業界の最新情報や成功事例をお届けします。業界全般の最新情報や経営に関する情報などリクエストも大歓迎です。今後とも、「ハコボン建築」を宜しくお願いいたします！

工場・倉庫の定期メンテナンスのすすめ

本記事をご覧の皆様は、工場・倉庫の床の劣化や破損は大丈夫でしょうか？工場の床は、作業環境において非常に重要です。

ひび割れや欠損があると、作業効率が下がったり、事故が発生したりします。本記事では、工場の床補修について解説します。

工場・倉庫の床補修の重要性



コンクリートが
クラック・欠損している



床の油汚れがひどくて
塗装できない

工場の床には、摩耗、重い機械の圧力、水や化学薬品の影響などが加わり、ひび割れや穴ができることがあります。

これらの損傷は、見た目が悪く、衛生環境にも影響を及ぼします。清潔で整然とした作業環境は、従業員のメンタルにも良い影響を与え、作業効率を向上させることにも繋がります。

床補修を行うことで、作業員が快適に移動できるため、作業効率が向上します。

また、補修した床は、機械の故障予防や事故防止につながります。さらに、定期的なメンテナンスが行われることで、長期的なコスト削減にも寄与します。

工場・倉庫の床補修の方法について

深いクラックが入ったコンクリートでも
浸透して密着！凹凸もなく平坦に！



深いクラックや大きく開いた穴でも、**深部まで浸透して密着し補強**できました。ハンマーで叩いても割れない強度になりました。
乾燥時間：約3時間

油が浸透したコンクリート床でも
下地処理程度で簡単に塗装！



簡単な下処理程度で、油が浸透したコンクリート床でも直接塗装。**強力な密着力で耐久性も上がり**、タイヤ痕も付きにくくなりました。珪砂を入れて防滑効果も重ねました。

工場の床補修の費用は、内容や材料により異なりますが、一般的には1平方メートルあたり数千円が相場です。施工には通常、数日程度の工期がかかります。大規模な補修の場合は、数週間を要することもあります。

工場の床補修は、作業環境の安全性と効率を高めるために非常に重要です。補修材や方法を理解し、必要に応じてプロに依頼することで、確実に安全な環境を実現できます。

なお、工場・倉庫の適切な床補修方法が分からない方は、工場・倉庫改修のプロに任せることがおすすめです。

工場の劣化・破損状況に応じて適切な補修方法を選択し、施工を行ってくれます。

工場・倉庫のリニューアルをお考えの方は、早期の対策を講じていきましょう。

創設1934年 持ち・運搬・信頼を柱に歩み続ける 東野建設工業（株）の新ブランド
・倉庫出店までのフロー
計画を進めればよいの？
となる市区町村の窓口へ電話し、詳細について確認しましょう。

「工場・倉庫の補助金・融資」
「補助金・融資の概要」
「申請書の作成」
「申請書の提出」
「審査の結果」
「補助金の交付」
「補助金の活用」
「補助金の返還」
「補助金の回収」
「補助金の評価」
「補助金の活用事例」
「補助金の活用事例」
「補助金の活用事例」
「補助金の活用事例」

工場・倉庫建築に使える
お得な補助金レポートはコチラ



工場・倉庫建築専門店「ハコポン建築」

（お問合せ窓口：牟田、佐久山）

TEL: 019-623-5575 FAX: 019-623-5576

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野2-8-15

※尚、今後このようなご案内が不要な場合は、右の欄にチェックを入れて
019-623-5576迄ご返信をお願い致します。

案内
不要

お問合せは
コチラまで